

Softwareinstallation

- Erstellen Sie ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte
- Kopieren Sie alle Dateien die auf der CD bzw. *download* – Bereich vorhanden sind in dieses Verzeichnis (mit sämtlichen Unterordnern).
- Stellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop mit der “exe Datei“ her.
- Starten Sie das Programm mit einem Doppelclick.
- Wählen Sie im Menüpunkt “Com“ Ihre Schnittstelle aus, an dem Sie Ihr Gerät angeschlossen haben. Bei jedem weiteren Programmstart, wird diese Schnittstelle genommen.
- Die restliche Bedienung entnehmen Sie bitte der Hilfedatei.

USB – Schnittstelle

- Installieren Sie zuerst den USB – Treiber (Doppelclick auf BE-USB_Setup.exe.) Der Treiber wird installiert, nach kurzer Zeit kommt eine Meldung das der Treiber erfolgreich installiert wurde.
- Bitte gehen Sie danach in die Systemsteuerung und schauen Sie über Hardware → Gerätemanager, unter Anschlüsse COM und LPT welche COM Schnittstelle vergeben ist. Falls Ihr Rechnersystem einem höheren COM PORT als 6 ausgewählt hat, müssen Sie über Eigenschaften und erweiterte Porteeinstellungen die Schnittstelle auf eine kleinere Zahl ändern. Eine evtl. Fehlermeldung, dass diese Schnittstelle schon in Benutzung ist, muss ggf. kontrolliert und ignoriert werden.

Terminal.exe

- Dies ist ein Hilfsprogramm um die serielle Schnittstelle RS232 bzw. der übergeordnete USB – COM –PORT schrittweise mit einem Fremdprogramm in Betrieb zu nehmen. Dieses ist lediglich eine Hilfestellung um einzelne Befehle zu verschicken.