


- Intelligente Spannungseinstellung
- Feineinstellung ohne lange zu Drehen



Spannungspotentiometer

Bereich A: Spannung wandert langsam auf 0V

Bereich B: Feineinstellung ca. +/- 3V, bei U_a max. 30V
(bei größeren Ausgangsspannungen entsprechend höher)

Bereich C: Spannung wandert langsam auf max. Ausgangsspannung